令和6年（暦年）建設工事事故報告書一覧表（１月～７月）

No.	事故発生日	工事区分	事故区分	建　設　事　故　内　容	発生状況概略図	
6-1	R6.1.30	土木	物損公衆災害	舗装版剥ぎ取り作業中、カーブミラーにバックホウが接触	PDF	有
6-2	R6.2.13	土木	物損公衆災害	配管布設工事掘削中、電線管保護管（FEP）をバックホウで破損	PDF	有
6-3	R6.2.14	土木	物損公衆災害	給水管取付替えのため管閉塞（カンサ）中、給水管（HIVP）を破損	PDF	有
6-4	R6.2.22	土木	物損公衆災害	給水管取付替え作業中、工事車両がブロック塀に接触、ブロック塀破損	PDF	有
6-5	R6.2.23	土木	物損公衆災害	バックホウ移動中に店舗利用者用樹脂スロープに接触し破損	PDF	有
6-6	R6.3.11	土木	物損公衆災害	管布設工事掘削中、給水管（HIVP）をバックホウで接触し破損	PDF	有
6-7	R6.4.18	土木	物損公衆災害	給水管取付替えのため管閉塞（カンサ）作業中、既設給水管（25mmエルボ継手部）の離脱	PDF	有
6-8	R6.4.22	土木	物損公衆災害	給水管取付替えのため位置確認掘削作業中、既設給水管（25mm）をバックホウで接触し破損	PDF	有
6-9	R6.6.6	土木	物損公衆災害	給水管調査中に不要（不明）給水管（20mmエルボ継手部）の離脱	PDF	有
6-10	R6.7.3	土木	労働災害	緊急破裂修理中に体調を崩し救急車を要請。熱中症発生	PDF	有
6-11	R6.7.9	土木	物損公衆災害	管布設工事掘削中、給水管（20mmVP不明管）にバックホウが接触し破損	PDF	有
6-12	R6.7.18	土木	物損公衆災害	管布設工事掘削中、給水管（25mmHIVP）にバックホウが接触し破損	PDF	有