

## 【ご注意】

本動画には音声があります。

イヤホンなどを準備のうえ、受講してください。

※パソコン本体内蔵のスピーカーでは聞き取り難い場合があります。

(10秒後に始まります。)



1

1



広島市水道局  
建設工事安全協議会

(令和8年度 第1回)

令和8年10月



2

## 目次

- 1 安全協議会について
- 2 事故発生状況について
- 3 相互安全点検結果の報告
- 4 建設現場における熱中症予防対策の強化について
- 5 連絡事項



3

## 目次

- 1 安全協議会について**
- 2 事故発生状況について
- 3 相互安全点検結果報告
- 4 建設現場における熱中症予防対策の強化について
- 5 連絡事項



4

## 1 安全協議会について

### 広島市水道局ホームページについて

【場所】 トップページ > 事業者の方へ > 工事・建設コンサルタント  
業務関連トップページ> 建設工事安全協議会トップページ

【URL】 <https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/site/subtitle-5/>

【建設工事安全協議会に関すること】

- 広島市水道局建設工事安全協議会
  - 事務局通知
  - 協議会資料
    - ・令和8年10月開催(令和8年度開催 第1回)
- ※ こちらに、協議会の配布資料を掲載しています。



5

## 目次

1 安全協議会について

**2 事故発生状況について**

3 相互安全点検結果報告

4 建設現場における熱中症予防対策の強化  
について

5 連絡事項



6

## 2 事故災害発生状況について

### 【水道局発注工事】

期間：令和 8年 1月～令和 8年 9月

発生件数：15件（14件）

#### <事故分類別発生件数>

- ・労働災害 : 4件（2件）
- ・死傷公衆災害：0件（0件）
- ・物損公衆災害：11件（11件）
- ・その他 : 0件（1件）

（ ）は令和7年1月～令和7年9月の発生件数



7


## 2 事故災害発生状況について

### ●労働災害事例

R8-1（作業員負傷）



R8-4（交通誘導員負傷）



8

## 2 事故災害発生状況について

### ●労働災害事例

#### R8-11(熱中症)

発生状況概略図(説明図)

| 事例番号                                                                                                                                                                                                                        | 事故分類                                          | 工事区分(工種) | 勤務時間                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 熱中症                                                                                                                                                                                                                         | 熱中症(熱中症)                                      | 熱中症(熱中症) | 熱中症(熱中症)                                       |
| 職 種                                                                                                                                                                                                                         | 交通誘導員                                         | 発生年月日    | 令和8年6月29日                                      |
| <p>【事故の概要】</p> <p>現場は片側二車線の道路であり、交通誘導員を工事現場の出入口と終点及び、規制区域内を出入りする重機等を通すため中間地点に配置した。中間地点の交通誘導員が、気分不良の高自らの車に当たった。それに気づいた作業員が歩行者に衣類を脱ぎし現場に置いていた熱中症対策グッズや、冷たい飲料水や水で体を冷やし緊急搬送した。急激な暑さを受け客車はつきりして前方への打撲は無し。その後、救急車にて病院に緊急搬送した。</p> |                                               |          |                                                |
| <p>【状況図】</p>                                                                                                                                                                                                                |                                               |          |                                                |
| 人 的                                                                                                                                                                                                                         | 連休明けの作業で体が暑さに慣れていなかった。                        | 対 策      | 今後の対策として、体調不良にならないようこまめな休憩及び、水分・塩分補給を徹底し意識づける。 |
| 物 的                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |                                                |
| 管理的                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |                                                |
| 原因                                                                                                                                                                                                                          | 作業前の体調に気遣はなく、水分補給を取りながら作業していたが体調の変化に気が付かなかった。 |          |                                                |

#### R8-12(熱中症)

発生状況概略図(説明図)

| 事例番号                                                                                                                                                                                                                           | 事故分類                           | 工事区分(工種) | 勤務時間                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| 熱中症                                                                                                                                                                                                                            | 熱中症(熱中症)                       | 熱中症(熱中症) | 熱中症(熱中症)                       |
| 職 種                                                                                                                                                                                                                            | 土木                             | 発生年月日    | 令和8年7月23日                      |
| <p>【事故の概要】</p> <p>令和8年7月23日14時30分頃、舗装工事現場の幅員減少規制において、交通誘導員に使用していた警備員が熱中症を患った。</p> <p>当日は朝礼での作業後、休憩場所の確保、水分補給等の防止策を実施していた。12時頃に本人から体調不良の申告があった際、直ちに作業を中止させ目録での休憩・水分補給を行わせ経過観察としていたが、14時30分頃に体調が悪化したため、ただちに救急車を呼出し医療機関へ搬送した。</p> |                                |          |                                |
| <p>【状況図】</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                |          |                                |
| 人 的                                                                                                                                                                                                                            | 暑中過ぎる中、集中力を切っていたが、体感に気が付かなかった。 | 対 策      | 暑中過ぎる中、集中力を切っていたが、体感に気が付かなかった。 |
| 物 的                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                                |
| 管理的                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                                |
| 原因                                                                                                                                                                                                                             | 暑中過ぎる中、集中力を切っていたが、体感に気が付かなかった。 |          |                                |

9


## 2 事故災害発生状況について

### ●物損公衆災害事例

#### R8-5(街路灯破損)



#### R8-10(視線誘導標)




10



## 2 事故災害発生状況について

### ●物損公衆災害事例

R8-6(空気弁破損)



R8-7(給水管破損)



11

## 2 事故災害発生状況について

### 安全管理及び作業手順の確認と徹底について

- ・ 建設従事者一人ひとりの安全意識を高める。
- ・ 技術者及び作業員が個々の責任において、自主的に安全な施工ができる体制や環境を整える。
- ・ 常に最悪の状況を想定し、危険予知に対する事故防止の体制を整える。
- ・ 自主的な安全対策など、安全に係わる努力に対してプラス評価。

12

## 2 事故災害発生状況について

### 事故発生時の報告について

万一、事故が発生した場合には、どんな些細な事故であっても **直ちに監督員に報告**すること。

令和3年9月 広島市発注の土木工事で、給水管を折損させたが、発注者への報告を怠り、水道使用者からの通報により事故が発覚した。

(指名停止)



13

## 目次

- 1 安全協議会について
- 2 事故発生状況について
- 3 相互安全点検結果報告**
- 4 建設現場における熱中症予防対策の強化について
- 5 連絡事項



14

### 3 相互安全点検結果報告

- 実施日：令和8年10月21日（水）
- 対象工事：広島南道路（観音地区）配水管布設工事（2次）
- 点検実施者（受注者会員）
  - ・ 株式会社高原設備工務店
  - ・ 吉井建設株式会社点検実施者（発注者会員）
  - ・ 中部管理事務所
  - ・ 西部管理事務所

点検実施者の皆様、点検工事関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。



15

### 3 相互安全点検結果報告

#### 対象工事

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 工事名     | 広島南道路(観音地区)配水管布設工事(2次) |
| 受注者     | 株式会社新陽建設               |
| 工事担当課   | 管路工事課                  |
| 当日の施工内容 | 埋め戻し、土留撤去              |



16

### 3 相互安全点検結果報告

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 工事名 | 広島南道路（観音地区）配水管布設工事（2次） |
|-----|------------------------|



工事看板設置情報



施工状況



17

### 3 相互安全点検結果報告

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 工事名 | 広島南道路（観音地区）配水管布設工事（2次） |
|-----|------------------------|



相互点検状況



相互点検状況



18

## 目次

- 1 安全協議会について
- 2 事故発生状況について
- 3 相互安全点検結果報告
- 4 建設現場における熱中症予防対策の強化について**
- 5 連絡事項



19

## 4 建設現場における熱中症予防対策の強化について

事業者の熱中症予防対策として

- 早期発見のための体制整備
- 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 関係作業者への周知

労働安全衛生規則において、新たに義務付け  
(令和7年6月1日から施行)



20

## 4 建設現場における熱中症予防対策の強化について

### 建設現場における建設業従事者及び警備員の 熱中症予防対策の強化について（要請）

厚生労働省、警察庁及び国土交通省から建設業関係団体等への事務連絡

労働安全衛生法第30条第1項に基づく協議組織等において、元方事業者と関係請負人が協議の上、建設現場を総括管理する元方事業者が現場全体を対象とし、安衛則に基づく措置を実施するよう、関係請負人との調整を図るとともに、警備業務を請け負わせる警備会社とも調整の上、当該現場において警備業務に従事する警備員を、これらの安衛則に基づく措置の対象に含めることが望ましい。



21

## 目次

- 1 安全協議会について
- 2 事故発生状況について
- 3 相互安全点検結果報告
- 4 建設現場における熱中症予防対策の強化  
について
- 5 連絡事項**



22

## 5 連絡事項

### 【次回開催】

令和 9年 1月 開催予定

### 【安全協議会へのご意見等について】

事務局(技術管理課)まで

TEL:082-511-6838


e-mail:[w-gikan@city.hiroshima.lg.jp](mailto:w-gikan@city.hiroshima.lg.jp)

(局監督員を通していただいても結構です。)



23

安全は全てに優先する



広島市水道局  
建設工事安全協議会



24